



ご注意ください



雨水マス(マンホール)のフタの経年劣化について

日ごろよりセキスイハイムに大切にお住まいいただき誠にありがとうございます。

このたび、皆さまに特にご注意ください内容についてご連絡いたします。

雨水マス(マンホール)について、**樹脂製(プラスチック)のフタ**は長年にわたって紫外線を浴び続けることで、知らないうちに徐々に劣化が進んでしまいます。

ひどく劣化してフタが荷重に耐えられない状態になった場合、**その上を歩行すると急に割れることがあります、踏み抜いてしまうと大きな怪我につながる恐れがあります。**

今後は5年に一度の定期診断の際にはファミエスでも状況を確認させていただきますが、**お客様の方でも念のためチェックいただき、上に乗らないなどご注意ください**幸いです。

なお、フタの交換をご希望の場合、また、ご不明な場合は、ファミエスの担当者かお客様センターへご連絡ください。今後も皆さまが安心・快適にお住まいいただけるよう努めてまいりますので、お困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。よろしく願いいたします。

このような状態になると**大変危険**です



すぐに**フタを交換**してください

交換が必要な場合はファミエスへご用命ください（交換は有償となります）

2024年5月

セキスイファミエス九州株式会社

お客様センター

0120-380-816